报告☑	关于淀川盛馀(合肥)高科技钢板有限公司	编号	DCSY-20191126

PH在线监测数据异常的情况说明

淀川盛馀(合肥)高科技钢板有限公司：

2019年11月26日8:00我方运维人员于接到淀川盛馀(合肥)高科技钢板有限公司的排口在线PH监测仪出现0值异常情况，运维人员于8:30到达现线监测仪进行排查，发现PH监测仪主机屏幕不显示，呈黑屏状态，运用万用表对PH监测仪输入、输出电压进行测量，电压稳定，PH监测仪存在故障。随后通过维修PH主机显示显示，随后对PH进行标定，于7 419 炫气变正常。

特此报告

敬请悉知

安徽省岩水电子技术有限公司运营部

2019年11月26日